



LVD 2-3390

Hej

Transportstyrelsen har givit ut denna LVD som har sitt ursprung i ett EASA direktiv 2010-0186 utgiven 2010-09-08.

LVD är ett tvingande direktiv för alla luftfartyg som flygs med BCL som grundregel för sitt underhåll. Med andra ord gäller den även för Amatörbyggda flygplan enligt BCL M 5.2.

Denna LVD pekar ut ett problem där man under tillverkning monterat en kondensator på ett felaktigt sätt. Polvänd!

Radion fungerar ändå men alla fel som kan uppstå är inte noterbara för operatören. Dessutom har kondensator exploderat.

Har du denna radio monterad kontrollera då serienumret på komponentkortet eller så måste du se direkt på radion.

Radion är Dittel FGT 2T och då vissa tillverkningsnummer serier. Dessa finns listade i LVD'n och EASA AD.

Tid för åtgärd enligt EASA AD men från och med LVD beslutsdatum 2010-10-25.

Är du drabbad: skall du skicka radion till verkstad och utföra service bulletin **Dittel SB FSG2T – 1,06. Notera att reparationen är gratis hos Dittel i Landsberg. Se service bulletinen.**

Är du inte drabbad notera LVD Den vita modifieringsjournalen som ej applicerbar på din radio.(NA).

Bortse från denna LVD om du inte har denna radio i din panel.

TC Paul Pinato



Postadress:
EAA Sverige
Hägerstalund
SE-164 74 KISTA

Besöksadress:
EAA:s kansli
Barkarby flygfält
Hägerstalund

Telefon:
+46(0)8-752 75 85

Telefax:
+46(0)8-751 98 16

Postgiro
66 45 96-4